

Handwritten initials or signature at the top of the page.

preukázané žiadnym záznamom ani dokladom. Zistená skutočnosť je v rozpore s § 4 písm. i) zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

393. Hlavný vypínač elektrickej inštalácie na I. nadzemnom podlaží objektu – Sumbalova 1, 3, 5 nebol v čase kontroly označený príslušným piktogramom. Zistená skutočnosť je v rozpore s § 5 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

NOVO

394. K nástennému hydrantu vnútorného požiarneho vodovodu objektu – Sumbalova 1 na VIII. nadzemnom podlaží nebol v čase kontroly trvale voľný prístup, pretože pred daným hydrantom boli časti nábytku, botník. Zistená skutočnosť je v rozpore s § 5 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

NOVO  
UČASTNIA

**Bytový dom – Fadruszova 1 – 11, Karloveská 22, 24/ SVB**

PAULEN

395. Kontrolovaný subjekt nepredložil od objektu dokumentáciu o požiarnebezpečnostnej charakteristike užívanej stavby a ani riešenie protipožiarinej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby. Zistená skutočnosť je v rozpore s § 4 písm. f), písm. g) a písm. m) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 24 ods. 1 písm. l) a písm. m) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

NOVO

NO

396. Kontrolovaný subjekt predložil správu o kontrole, ktorú vypracoval elektrotechnik špecialista Anton Kubiš (číslo osvedčenia 115/I/ 2010 – EZ – E –E1.0 – A,B), o opakovanej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pre objekt zo dňa 20.10.2008. Celkový posudok kontrolovaného elektrického zariadenia znie: Skúšané elektrické zariadenie je spôsobilé bezpečnej prevádzky. V závere tejto správy je však definovaných 6 nedostatkov, ktoré treba na elektrickom zariadení odstrániť. Odstránenie zistených nedostatkov nebolo pri kontrole preukázané žiadnym záznamom ani dokladom. Zistená skutočnosť je v rozpore s § 4 písm. i) zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

elekto

397. Priestory únikovej cesty objektu Fadruszova 5 nie sú udržiavané trvale voľné, schodisko na medzipodestách a tiež na podestách podlaží, boli založené kvetmi časťami nábytku, Botník - II. nadzemné podlažie. Zistená skutočnosť je v rozpore s § 5 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

NOVO

UČASTNIA

398. Fyzickou obhliadkou bolo zistené, že v objekte Fadruszova 5 nie je označený únikový východ ako núdzový východ smerujúci na voľné priestranstvo požiarnou bezpečnostnou značkou pre únikový východ v zmysle Prílohy č. 1 bod 2.1.1. a Prílohy č. 2 bod 3.4 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Zistený stav je v rozpore s § 5 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 a § 3 príloha 2 bod. 3.4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

NOVO

UČASTNIA

399. Priestory únikovej cesty objektu Fadruszova 11 nie sú udržiavané trvale voľné, schodisko na medzipodestách a tiež na podestách podlaží, boli založené kvetmi časťami nábytku, stojany na kvetiny - II. a III. nadzemné podlažie. Zistená skutočnosť je v rozpore s § 5 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

NOVO

UČASTNIA

Vertical handwritten notes on the left margin: "VÝKRY DAKR 24. 10. 2014"

~~VP~~ ~~DZ~~

400. Kontrolovaný subjekt predložil záznam o vykonaní kontroly hadicového zariadenia pre objekt zo dňa 06.12.2012, v ktorom je uvedené „vymeniť 1ks požiarnej hadice D25 – nefunkčná“. Kontrolovaný subjekt počas kontroly nepredložil doklad o odstránení vyššie uvedeného nedostatku. Zistená skutočnosť je v rozpore s § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 15 ods. 1 písm. c) vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

NORO  
H. Olevník

~~DZ~~  
~~VP~~  
~~VP~~  
~~VP~~

401. Priestory únikovej cesty objektu Karloveská 22 nie sú udržiavané trvale voľné, schodisko na medzipodestách a tiež na podestách podlaží, boli založené kvetmi časťami nábytku, botník - V. nadzemné podlažie. Zistená skutočnosť je v rozpore s § 5 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

NORO  
V. A. Štúr